

УТВОРЕННЯ КОНТАКТНОГО ПУНКТУ В ПОРОЖНИНАХ 2 КЛАСУ ЗА БЛЕКОМ ЗА ВИКОРИСТАННЯ СКЛОІОНОМЕРНИХ ЦЕМЕНТІВ ТА КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Склоіономерні цементи (СІЦ) – нові для наших клінік та перспективні пломбувальні матеріали. Вони знижують ризик виникнення вторинного каріесу навіть у хворих із низьким рівнем гігієни порожнин рота. Використана в склоіономерних цементах технологія подвійного твердіння дозволяє полімеризувати матеріал за командою лікаря. Це дозволяє зменшити недоліки склоіономерних цементів, пов’язані з водопоглинанням та твердінням, і створювати на апроксимальних поверхнях контактний пункт.

Успіх пломбування апроксимальних порожнин багато в чому залежить від різних технічних пристрій для відновлення контактного пункту. Використання лише гладилок не дозволяє утворити якісний контактний пункт, і натепер їх використовують тільки тоді, коли відновлення контактного пункту між зубами не викликає труднощів: коли зуби розділені діастеною або треною, в разі порушення оклюзії при пародонтозі, відсутності сусіднього зуба.

Для утворення контактного пункту нині широко застосовуються методи пломбування з використанням різноманітних аксесуарів: матрице-тримачів, матриць різних конструкцій та клінів. Стоматологи найчастіше використовують металеві чи целулойдні матриці. Але такі матриці не завжди забезпечують повноцінне відновлення зуба. У більшості випадків контактні пункти не відповідають вимогам. Це пояснюється поганим приляганням матриць у приясенній ділянці, відсутністю на матриці загиблених, що відповідає екватору зуба. Моделювання контактного пункту на рівні крайових гребенів призводить до затримки їжі в між-

зубному проміжку та відколу матеріалу. Враховуючи індивідуальність зубів кожного пацієнта, використовувати стандартні матриці із загибленими під контактний пункт не завжди можливо. Тому ми розробили пристрій для виготовлення індивідуальних металевих та целулойдних матриць. Основою виступають стандартні целулойдні та металеві матриці. Перед використанням матрицю вкладають у прилад, представлений двома металевими пластинами на шарнірі. На одній пластині є виступи, що відтворюють контактні поверхні фронтальних і бокових зубів, а на іншій - загиблення. При затисканні та протягуванні матриці між виступом і загибленим у ній утворюється необхідне нам за розміром загиблення, яке відповідає формі контактної поверхні, а при пломбуванні утворює контактний пункт.

Метою нашого дослідження стало порівняння стану контактних пунктів, утворених композиційним матеріалом та склоіономерним цементом.

Матеріали та методи. Нами було проведено лікування 52 пацієнтів, у яких карієсом були уражені апроксимальні поверхні першого і другого молярів верхньої та нижньої щелеп. Перед пломбуванням визначали стан гігієни порожнин рота за Федоровим-Володкіною. Усі пацієнти були розділені на 2 групи. У першій групі, яка склала 25 пацієнтів (26 молярів), пломбування каріозних порожнин 2 класу проводили композиційним матеріалом "Лателюкс" світлового твердіння, а в другій, яка склала 27 осіб (28 молярів), - склоіономерним цементом "Цемілайт". Формуючи каріозні порожнини, додаткової площинки не утворюю-

вали. У всіх випадках для утворення контактного пункту використовували матриці. Для визначення стану пломб використовували стандартні методики. Якість пломбування визначали за критеріями USPHS з урахуванням стану пародонта і контактного пункту перевіряли флосами. Уведення флоса в міжзубний проміжок має бути утруднене, а рух його по поверхні пломби - вільний. Якщо флос втрачає свою структуру і розділяється на волокна, - це вказує на неякісно відновлений контактний пункт. За наявності запалення міжзубного сосочка проводили рентгенографію пломбованого зуба для визначення прилягання пломбувального матеріалу та стану тканин пародонта.

Результати дослідження

Аналіз найближчих результатів дослідження показав, що гіперемія та набряк міжзубного сосочка при пломбуванні зубів склоіономерними цементами визначалися в 10 випадках. Причиною змін у сосочку, на наш погляд, була шорстка поверхня склоіономерних пломб, яка може утворюватися за рахунок великого водопоглинання матеріалу в першу добу після пломбування.

У групі, де пломбування зубів проводили композиційними матеріалами, таких ускладнень не було. Але в 6 випадках у приясенній ділянці зуба було виявлено вторинний каріес, якого не було за використання СІЦ "Цемілайт". Це можна пояснити дією фторидів, що входять до складу склоіономерних цементів.

За косметичними якостями пломби з композиційного матеріалу "Лателюкс" значно відрізнялися від пломб із СІЦ "Цемілайт". Останні мали матову і шорстку поверхню, а

колір відрізнявся від кольору зуба. Через 6 місяців у групі, де пломбування проводили склоіономерними цементами, контактний пункт у 7 зубів був порушений. Зубний флос вільно входив у міжзубний простір, а міжзубний сосочок був із проявами запалення. Причинаю цього, на наш погляд, є неоднорідна структура СІЦ "Цемілайт", що при мікрорухах зuba призводить до стирання матеріалу і порушення контактного пункту. В зубах, запломбованих композиційним матеріалом "Лателюкс", таких випадків було 2 за рахунок пере-

міщення 37 і 17 зубів за відсутності 38 і 18 зуба. Також необхідно підкреслити в цій групі виникнення вторинного каріесу в 3 зубах. За використання склоіономерного цементу таких ускладнень не виникало. Відновлення контактного пункту в зубах, які пломбували СІЦ "Цемілайт", проводили після часткового видалення склоіономерного цементу та пломбування порожнини і відновлення контактного пункту композитом "Лателюкс".

Отже, при пломбуванні каріозних порожнин 2 класу для відновлення

контактного пункту краще застосовувати композиційні матеріали, які мають гладшу поверхню, ніж склоіономерні цементи. Можливе поєдання склоіономерного цементу та композиційних матеріалів (закритий чи відкритий сандвіч), особливо в пацієнтів із низьким рівнем гігієни порожнини рота. Також необхідно використовувати стандартні контурні матриці чи виготовлені індивідуально. Тільки використання матриць дозволяє уникнути нависання пломб і створити контактний пункт, що відповідає всім вимогам.

Література

1. Донский ГИ. Клиническая оценка гибридных стеклоиономерных цементов / Донский ГИ, Паламарчук Ю.Н., Макарова Н.Я., Павлюченко О.Н. // Вісник стоматології. - 1999. - №3. - С. 17-19.
2. Елистратова М. Краевая проницаемость пломб из различных пломбировочных материалов в ранние сроки лечения / Елистратова М., Тармаева С. // Стоматология. - 1998. - № 1. - С. 16-18.
3. Макеева И. Современные композиционные материалы / И. Макеева. - М., 1997.- С.69.
4. Николаев А. И. Как повысить эффективность лечения карриеса зубов / Николаев А. И., Цепов Л. М. // Клиническая стоматология. - 1998. - №2. - С.32.
4. Биденко Н.В. Стеклоиономерные цементы в стоматологии / Н.В. Биденко. - К.: Книга плюс, 1999.- С. 120.
5. Уголова С. Отдаленные результаты реставрации зубов композиционными материалами / Уголова С., Шевченко А. М., Сидоров А. В., Виноградова Т. Ф. // Новое в стоматологии. -1995. - №5. - С. 3-5.
7. Smith D.C. Стоматологические цементы / D.C. Smith // Квинтэссенция.- 1996.- № 5/6.- С.25.

Стаття надійшла
27.12.2010 р.

Резюме

Приведены результаты исследования контактных пунктов в полостях 2 класса, созданных из стеклоиономерных цементов и композиционных материалов. Даны рекомендации по улучшению качества контактного пункта.

Ключевые слова: контактный пункт, склоиономерные цементы, композиционные материалы, кариозные полости.

Summary

The results of studying proximal contact points of glass-ionomer cements and composites at class II carious cavities are presented in the article. The guidelines to improve proximal contact quality are given.

Key words: proximal contact, carious cavity, glass-ionomer cements, composite materials.